

苏州市气象局 2024 年 1~3 月防雷安全执法检查结果公告表

序号	被检查单位	检查项目	行政区	检测资质单位	发现问题	整改完成情况
1	常熟市任阳农机服务有限公司	加油站防雷检测	常熟市	苏州市华云防雷技术有限公司	1. 防雷安全应急预案未纳入年度演练计划； 2. 未将防雷安全生产知识纳入从业人员安全生产教育和培训计划。	已完成
2	常熟市支塘窑镇加油站（普通合伙）	加油站	常熟市	苏州市华云防雷技术有限公司	罩棚接闪带部分断裂。	已完成
3	常熟市良益胶带工业有限公司	B01-生产附房（自用危化品库）项目雷电防护装置检查	常熟市	苏州吉诚检测科技有限公司	1. 老甲库屋脊未在接闪器保护范围内； 2. 甲类车间部分法兰跨接线断裂。	已完成
4	江苏万宝桥梁构件有限公司	B01-生产附房项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏春雷检测有限公司	1. 未建立健全防雷安全生产责任制； 2. 应急演练记录不完善； 3. 未将防雷安全生产知识纳入从业人员安全生产教育和培训内容； 4. 对雷电防护装置的经常性维护、保养缺少记录或记录信息不全。	已完成
5	常熟市龙腾焊材科技有限公司	钢材精整车间、锻造车间、电气室	常熟市	江苏天安防雷工程有限责任公司	检测项目不全面（如甲类仓库金属门窗，金属通风口接地，生产厂房 3-1 生产设备接地未检测）。	未完成（整改期限 5 月 14 日）

6	苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	化学品仓库	常熟市	苏州市华云防雷技术有限公司	1.未建立健全防雷安全生产责任制； 2.应急演练记录不完善； 3.未将防雷安全生产知识纳入从业人员安全生产教育和培训内容； 4.综合楼二、车间二屋面接闪带部分倒伏、断裂。	已完成
7	昆山市东亚树脂涂料厂有限公司	1#2#甲类车间、预留甲类厂房1、2、甲类仓库、罐区	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	2#甲类车间金属门窗未设置防闪电感应措施。	已完成
8	昆山大世界油墨涂料有限公司	甲类生产车间、甲类成品仓库、甲类原料仓库、罐区	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	甲类生产车间金属窗未设置防闪电感应措施。	已完成
9	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州昆山张浦便利加油站	罩棚、站房、储罐区	昆山市	江苏托尔防雷检测有限公司苏州分公司	加油站卸油口金属门未与接地装置连接。	已完成
10	昆山市华鑫化工有限公司	仓库1、车间1、仓库2、仓库3、仓库4、仓库5、罐区、配电房	昆山市	南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司	1.1号仓库部分屋面未安装防直击雷装置； 2.1号车间金属门窗未设置防闪电感应措施。	未完成（整改期限4月26日）
11	吴江市同里农用油料供应站	加油站	吴江区	江苏国瑞检测技术有限公司	罐区罩棚接闪带上悬挂通讯线。	已完成
12	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州北桥加油站	加油站	相城区	江苏托尔防雷检测有限公司苏州分公司	站房和配电房之间的仓库的雷电防护装置未实施定期检测。	未完成（整改期限6月14日）

13	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州凤凰加油站	加油站	相城区	江苏托尔防雷检测有限公司 苏州分公司	营业房南侧出租部分的雷电防护装置未实施定期检测。	未完成（整改期限6月14日）
14	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州相城华亭加油站	加油站	相城区	江苏托尔防雷检测有限公司 苏州分公司	罩房北侧撬装的雷电防护装置未实施定期检测。	已完成
15	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州黄埭加油站	加油站	相城区	江苏托尔防雷检测有限公司 苏州分公司	营业房、配电房、厨房等建筑的多处外露引下线无防接触电压措施，不符合规范要求。	已完成
16	苏州市相城澄湖石化有限责任公司灵峰加油站	加油站	相城区	苏州市华云防雷技术有限公司	站房后侧外露引下线无防接触电压措施，不符合规范要求。	已完成
17	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州中渭加油站	加油站	相城区	江苏托尔防雷检测有限公司 苏州分公司	1.检测项目不全面（如充电桩未检测）； 2.营业房外露引下线无防接触电压措施，不符合规范要求。	已完成